PCT/JP 03/08725

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

09.07.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 7月 9日

出願番号 Application Number:

特願2002-199407

[ST. 10/C]:

[JP2002-199407]

REC'D 29 AUG 2003

WIPO POT

出 願 人
Applicant(s):

株式会社ボッシュオートモーティブシステム

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 8月14日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

P97248

【提出日】

平成14年 7月 9日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

F02M 37/00

FO2M 59/44

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県東松山市箭弓町3丁目13番26号 株式会社ボ

ッシュオートモーティブシステム内

【氏名】

及川 洋

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県東松山市箭弓町3丁目13番26号 株式会社ボ

ッシュオートモーティブシステム内

【氏名】

野崎 真哉

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県東松山市箭弓町3丁目13番26号 株式会社ボ

ッシュオートモーティブシステム内

【氏名】

野田 俊郁

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県東松山市箭弓町3丁目13番26号 株式会社ボ

ッシュオートモーティブシステム内

【氏名】

牛山 大丈

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県東松山市箭弓町3丁目13番26号 株式会社ボ

ッシュオートモーティブシステム内

【氏名】

早坂 行広

【特許出願人】

【識別番号】

000003333

【氏名又は名称】 株式会社ボッシュオートモーティブシステム

【代理人】

【識別番号】 100095452

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 博樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

055561

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0117141

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インジェクションポンプ、及び該インジェクションポンプを備 えたディーゼルエンジンのDME燃料供給装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディーゼルエンジンの駆動軸の回転が伝達されて回転するカムシャフトと係合するプランジャの上下動で開閉可能なデリバリバルブによって、燃料タンクからフィードパイプを経由して前記DME燃料が供給される油溜室の前記DME燃料を、所定のタイミングで所定の量だけ前記ディーゼルエンジンの燃料噴射ノズルに連通しているインジェクションパイプへ加圧して送出するインジェクションポンプエレメントを有する前記ディーゼルエンジンのDME燃料供給装置のインジェクションポンプであって、

前記インジェクションポンプエレメントは、前記油溜室からカム室へ向けて前記プランジャと該プランジャが挿設されるプランジャバレルとの摺接面に漏れ出た液体状の前記DME燃料を、前記カム室内に漏れ出る前に減圧して気化させる空間部を前記プランジャと前記プランジャバレルとの摺接面に形成したDME燃料気化部を備えている、ことを特徴としたインジェクションポンプ。

【請求項2】 請求項1において、前記空間部は、前記プランジャの周面に 周方向に形成された環状溝によって形成されている、ことを特徴としたインジェ クションポンプ。

【請求項3】 請求項1において、前記空間部は、前記プランジャバレルの 内周面に周方向に形成された環状溝によって形成されている、ことを特徴とした インジェクションポンプ。

【請求項4】 請求項2又は3において、前記DME燃料気化部は、複数の前記環状溝を有している、ことを特徴としたインジェクションポンプ。

【請求項 5 】 請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項において、前記 DME燃料気化 部は、前記空間部が前記プランジャと前記プランジャバレルとの摺接面の前記カ ム室寄りに形成されている、ことを特徴としたインジェクションポンプ。

【請求項6】 請求項1~5のいずれか1項に記載のインジェクションポンプを備えたディーゼルエンジンのDME燃料供給装置。



[0001]

【発明の属する技術分野】

本願発明は、ディーゼルエンジンのDME燃料供給装置のインジェクションポンプ、及び該インジェクションポンプを備えたディーゼルエンジンのDME燃料供給装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

ディーゼルエンジンによる大気汚染対策として、軽油の代わりに排気がクリーンなDME (ジメチルエーテル)を燃料とするものが注目されている。DME燃料は、従来の燃料である軽油と違って液化ガス燃料である。つまり、軽油と比較して沸点温度が低く、大気圧下で軽油が常温において液体であるのに対して、DMEは、常温において気体となる性質を有している。そのため、従来のディーゼルエンジンにDME燃料を使用する際には、インジェクションポンプへの供給圧力が低いと、DME燃料が気化してしまう。よって、液体のDME燃料をインジェクションポンプへ供給するためには、軽油燃料よりインジェクションポンプへの供給圧力を高くする必要がある。

[0003]

したがって、従来のディーゼルエンジンにDME燃料を使用すると、そのインジェクションポンプへの高い供給圧力によって、エンジンの燃料噴射ノズルにDME燃料を送出するインジェクションポンプのプランジャバレルとプランジャとの間の隙間から、インジェクションポンプのカム室に漏れる燃料の量が、軽油燃料を使用した場合と比較して大幅に増加してしまうという問題が生じる。また、DMEは、軽油と比較して低粘度であるので、隙間から漏れやすくなり、さらにその量は多くなってしまう。そして、プランジャバレルとプランジャとの間の隙間から漏れた液体状のDME燃料が、インジェクションポンプのカム室に流れ込んでカム室内の潤滑油に混入してしまうと、潤滑油の粘性が低下し、インジェクションポンプの動作に支障をきたす虞がある。この潤滑油に混入した液体状のDME燃料は、分離して取り除くのが困難であり、また、気化することによって潤

滑油から抜けるまでに長い時間を要することから、ディーゼルエンジンのDME 燃料供給装置のインジェクションポンプにおいて、プランジャバレルとプランジャとの隙間からカム室に漏れ出る液体状のDME燃料を可能な限り少なくすることが課題とされている。

[0004]

しかし、プランジャバレル及びプランジャを高精度に形成して、プランジャバレルとプランジャとの隙間を可能な限り小さくしても漏れ出るDME燃料を少なくするのには限界がある。そこで、このような課題を解決する手段の一例としては、カム室内の気体部分に充満している気化したDME燃料からオイルセパレータで潤滑油を分離し、分離した気体状のDME燃料を吸引して燃料タンクに戻すものが挙げられる。これによって、カム室内に漏れ出た液体状のDME燃料の気化が促進され、液体状態で潤滑油に混入する量を少なくすることができるとともに、潤滑油に混入してしまった液体状のDME燃料の気化が促進され、液体状のDME燃料が潤滑油から分離される時間を短くすることができるので、DME燃料が潤滑油に混入することによる潤滑油の潤滑性能の低下を少なくすることができる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、カム室内に液体状のDME燃料が漏れ出る以上、潤滑油に液体状のDME燃料が混入してしまうことは避けられず、DME燃料が混入することを防止することはできなかった。そのため、DME燃料が潤滑油に混入して潤滑油の潤滑性能が低下することを防止することができなかった。


[0006]

本願発明は、このような状況に鑑み成されたものであり、その課題は、カム室内の潤滑油に液体状のDME燃料が混入してしまうことによる潤滑油の潤滑性能の低下を防止することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記課題を達成するため、本願請求項1に記載の発明は、ディーゼルエンジン




[0008]

前述したように、インジェクションポンプの油溜室には、高圧な液体状態のDME燃料が充填されており、油溜室から各インジェクションポンプエレメントへ供給されたDME燃料は、その圧力によってプランジャとプランジャバレルとの摺接面のわずかな隙間からカム室へわずかに漏れ出てしまう。そのため、このように、プランジャとプランジャバレルとの摺接面に油溜室から漏れ出た高圧な液体状態のDME燃料を減圧させるための空間部を設けることによって、常温で気体となる性質を有する高圧な液体状態のDME燃料を減圧して飽和蒸気圧以下にすることでカム室に漏れ出る前に気化させることができる。

[0009]

つまり、DME燃料気化部は、液体が急激に膨張すると圧力が低下して、そのエネルギーが失われる原理と、常温の大気圧下では気体となるDME燃料特有の性質を応用することによって、加圧されて液体状態のDME燃料を減圧して気化させるものである。したがって、油溜室内の高圧な液体状態のDME燃料は、プランジャとプランジャバレルとの摺接面からカム室に漏れ出る前に空間部において減圧されて気化するので、液体状態のDME燃料がカム室内の潤滑油に混入してしまうことを防止することができる。

[0010]



[0011]

本願請求項2に記載の発明は、請求項1において、前記空間部は、前記プランジャの周面に周方向に形成された環状溝によって形成されている、ことを特徴としたインジェクションポンプである。

[0012]

本願請求項2に記載の発明に係るインジェクションポンプによれば、本願請求項1に記載の発明による作用効果に加えて、DME燃料気化部の空間部がプランジャに形成されているので、つまり、プランジャの外周面に空間部が形成されているので、空間部を形成するための加工が容易になるという作用効果が得られる。

[0013]

本願請求項3に記載の発明は、請求項1において、前記空間部は、前記プランジャバレルの内周面に周方向に形成された環状溝によって形成されている、ことを特徴としたインジェクションポンプである。


$[0\ 0\ 1\ 4\]$

このように、空間部をプランジャの外周面が摺接するプランジャバレルの内周 面に形成してもよく、それによって、本願請求項1に記載の発明による作用効果 を得ることができる。

[0015]

本願請求項4に記載の発明は、請求項2又は3において、前記DME燃料気化 部は、複数の前記環状溝を有している、ことを特徴としたインジェクションポン プである。

[0016]



[0017]

これにより、本願請求項4に記載の発明に係るインジェクションポンプによれば、本願請求項2又は3に記載の発明による作用効果に加えて、DME燃料気化部を形成することによるプランジャ及びプランジャバレルの精度への影響を少なくすることができるという作用効果が得られる。

[0018]

本願請求項5に記載の発明は、請求項1~4のいずれか1項において、前記D ME燃料気化部は、前記空間部が前記プランジャと前記プランジャバレルとの摺 接面の前記カム室寄りに形成されている、ことを特徴としたインジェクションポ ンプである。

[0019]


プランジャとプランジャバレルとの摺接面に漏れ出た高圧で液体状のDME燃料は、カム室に向けて漏れ出る過程において徐々に圧力が低下していく。したがって、DME燃料気化部がカム室寄りに形成されていることによって、圧力がある程度低下した状態のDME燃料を減圧して気化させるので、高圧で液体状態のDME燃料を効果的に減圧して気化させることができる。

[0020]

これにより、本願請求項5に記載の発明に係るインジェクションポンプによれば、本願請求項 $1\sim4$ のいずれか1項に記載の発明による作用効果に加えて、プランジャとプランジャバレルとの間に漏れ出た高圧で液体状態のDME燃料を効果的に減圧して気化させることができるという作用効果が得られる。

[0021]

本願請求項6に記載の発明は、請求項1~5のいずれか1項に記載のインジェクションポンプを備えたディーゼルエンジンのDME燃料供給装置である。



[0022]

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。


まず、ディーゼルエンジンのDME燃料供給装置の概略構成について説明する。図1は、本願発明に係るディーゼルエンジンのDME燃料供給装置の概略構成を示したシステム構成図である。

[0023]

ディーゼルエンジン200にDME燃料を供給するDME燃料供給装置100は、本願発明に係るインジェクションポンプ1を備えている。インジェクションポンプ1は、ディーゼルエンジン200が有するシリンダ31の数と同じ数のインジェクションポンプエレメント2を備えている。フィードポンプ5は、燃料タンク4に貯留されているDME燃料を、所定の圧力に加圧してフィードパイプ52へ送出する。燃料タンク4のDME燃料送出口は、燃料タンク4内のDME燃料の液面より下に設けられており、フィードポンプ5を燃料タンク4のDME燃料の送出口近傍に配設されている。フィードパイプ52へ送出されたDME燃料は、フィルタ51でろ過され、3方電磁弁71を介してインジェクションポンプ1へ送出される。3方電磁弁71は、噴射状態時(ディーゼルエンジン200の運転時)にはON状態で、符号Aで示した矢印の方向に連通している。

[0024]

インジェクションポンプ1内のカム室(図示せず)は、ディーゼルエンジン200の潤滑系と分離された専用潤滑系となっており、オイルセパレータ6は、インジェクションポンプ1内のカム室に漏れだしたDME燃料が混入したカム室内の潤滑油を、DME燃料と潤滑油とに分離し、潤滑油をカム室に戻す。オイルセパレータ6で分離されたDME燃料は、カム室内の圧力が大気圧以下になるのを防止するチェック弁62を介して、カム室内のカムによって駆動されるコンプレッサー61へ送出され、コンプレッサー61で加圧された後、チェック弁63、



[0025]

このように、インジェクションポンプ1のカム室が、ディーゼルエンジン200の潤滑系と分離された専用潤滑系になっているので、インジェクションポンプエレメント2からカム室に漏れたDME燃料が、ディーゼルエンジン200の潤滑系に侵入する虞がない。そして、それによって、ディーゼルエンジン200の潤滑系に侵入したDME燃料が気化し、気化したDME燃料がエンジンのクランク室に侵入して引火するといった虞をなくすことができる。

[0026]

燃料タンク4からフィードポンプ5によって所定の圧力に加圧されて送出されたDME燃料は、インジェクションポンプ1の各インジェクションポンプエレメント2からインジェクションパイプ3を経由して、所定のタイミングで所定の量だけディーゼルエンジン200の各シリンダ31に配設されている燃料噴射ノズル32へ圧送される。インジェクションポンプ1からオーバーフローしたDME燃料は、オーバーフロー燃料パイプ8を経由し、オーバーフロー燃料の圧力を決めるチェック弁91、及びクーラー41を介して燃料タンク4へ戻される。また、各燃料噴射ノズル32からオーバーフローしたDME燃料は、オーバーフロー燃料パイプ9を経由し、オーバーフロー燃料の圧力を決めるチェック弁91及びクーラー41を介して燃料タンク4へ戻される。

[0027]

さらに、DME燃料供給装置100は、ディーゼルエンジン停止時に、インジェクションポンプ1内の油溜室(図示せず)、オーバーフロー燃料パイプ8、及びオーバーフロー燃料パイプ9に残留しているDME燃料を、燃料タンク4へ回収する「残留燃料回収手段」の構成要素として、アスピレータ7、3方電磁弁71、及び2方電磁弁72を備えている。

[0028]

アスピレータ 7 は、入口 7 a と出口 7 b と吸入口 7 c とを有している。入口 7

aと出口7bは真っ直ぐに連通しており、吸入口7cは、入口7aと出口7bと の間の連通路から、略垂直方向に分岐している。3方電磁弁71が0FFの時に 連通する連通路(符号Bの矢印で示した連通方向)の出口側が入口7aに接続さ れており、クーラー41を介して燃料タンク4への経路へ出口7bが接続されて いる。また、吸引口7cは、噴射状態時(ディーゼルエンジン200の運転時) にはOFF状態となっている2方電磁弁72に接続されている。

[0029]


無噴射状態時(ディーゼルエンジン200の停止時)には、3方電磁弁71を OFFして符号Bの矢印で示した方向の連通路を構成するとともに、2方電磁弁 72をONして、オーバーフロー燃料パイプ8及びオーバーフロー燃料パイプ9 とアスピレータ7の吸入口7cとの間を連通させる(符号Cで示した矢印の方向)。したがって、フィードポンプ5から送出されたDME燃料は、インジェクシ ョンポンプ1へ送出されずに、アスピレータ7へ送出され、入口7aから出口7 bへ抜け、クーラー41を介して燃料タンク4へ戻り、再びフィードポンプ5か らアスピレータ7へ送出される。つまり、アスピレータ7を介してDME燃料液 が環流する状態となる。そして、インジェクションポンプ1内の油溜室、オーバ ーフロー燃料パイプ8、及びオーバーフロー燃料パイプ9に残留しているDME 燃料は、入口7aと出口7bを流れるDME燃料液の流れによって、吸引口7c から吸引されて燃料タンク4へ回収されることになる。

[0030]

このように、残留燃料回収手段は、フィードポンプ5を駆動源としてアスピレ ータ7によって、油溜室、オーバーフロー燃料パイプ8、及びオーバーフロー燃 料パイプ9のDME燃料を吸引して燃料タンク4へ回収する構成を成しているの で、新たに残留燃料回収用のポンプ等を設ける必要がない。

[0031]

次に、本願発明に係るインジェクションポンプ1を構成するインジェクション ポンプエレメント2の概略構造について説明する。図2は、本願発明に係るイン ジェクションポンプ1のインジェクションポンプエレメント2近傍の断面を示し た要部斜視図である。また、図3は、本願発明に係るインジェクションポンプ1



[0032]


デリバリバルブホルダ21は、デリバリバルブ挿設孔211を有する形状を成しており、インジェクションポンプ1の基体に固定されている。デリバリバルブ挿設孔211と連通している燃料液送出口212には、インジェクションパイプ3が接続される。デリバリバルブ挿設孔211には、デリバリバルブ23が往復動可能に挿設されており、デリバリバルブ23は、デリバリスプリング22によって、デリバリバルブホルダ21と一体に配設されているデリバリバルブシート24のバルブシート部24aに、バルブ部231が当接する如く付勢されている

[0033]

プランジャバレル25は、デリバリバルブシート24と一体に配設され、デリバリバルブシート24に連通している液圧室25aを有している。液圧室25aには、プランジャ26が往復動可能に挿設されており、その一端側がデリバリバルブ23に面している。プランジャ26は、プランジャスプリング27によって、カム13側に付勢されている。プランジャ26は、ディーゼルエンジン200の駆動軸に連結され、ディーゼルエンジン200の駆動力で回転するカムシャフト12のカム13によって、タペット28を介してデリバリバルブ23側(符号Dの矢印で示した方向)に押し上げられる。プランジャ26のつば部261は、コントロールラック14と係合して回転するピニオン29と一体の円筒状の部材であるスリーブ291と係合しており、コントロールラック14の往復動によってピニオン29が回転し、プランジャ26が周方向に回転する構成を成しており、このプランジャの回転位置によってDME燃料の噴射量が増減する。

[0034]

プランジャ26が挿設されているプランジャバレル25の内周面には、本願発明に係る「DME燃料気化部」としての3つの環状溝20がプランジャバレル25の内周面の周方向に形成されている。環状溝20によってプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面には、空間部20aが形成されている。油溜室1



[0035]

尚、空間部20aの容積は、プランジャ26とプランジャバレル25との摺接面の間隔等からプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面に漏れ出た液体状態のDME燃料が十分減圧されて気化可能な容量であれば良い。また、プランジャ26とプランジャバレル25との摺接面は、高精度に形成されているので、その精度に環状溝20が及ぼす影響を最小限にするためにも可能な限り幅が狭く容量の小さい溝であることが好ましいと言える。

[0036]

このようにして、油溜室11からカム室15へ向けてプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面に漏れ出た高圧で液体状態のDME燃料は、空間部20aにおいて減圧されて気化した状態でカム室15へ漏れ出る。そして、カム室15へ漏れ出た気体状態のDME燃料をオイルセパレータ6で分離しつつコンプレッサー61で吸引して燃料タンク4へ戻すので、カム室15内に液体状態でDME燃料が漏れ出てカム室15内の潤滑油に混入してしまうことを防止することができる。したがって、潤滑油にDME燃料が混入することによって潤滑油の潤滑性能が低下してしまう虞を少なくすることができる。

[0037]

また、他の実施の形態としては、空間部20aを形成する環状溝20をプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面のカム室寄りに形成したものが挙げられる。図4は、プランジャバレル25のカム室15寄りに環状溝20が形成されたインジェクションポンプ1の一部を拡大して示した断面図である。



プランジャ26とプランジャバレル25との摺接面に漏れ出た高圧で液体状の DME燃料は、カム室15に向けて漏れ出る過程において徐々に圧力が低下していく。したがって、このように、環状溝20がカム室寄りに形成され、空間部20 aがカム室寄りに形成されていることによって、圧力がある程度低下した状態のDME燃料を減圧して気化させるので、高圧で液体状態のDME燃料を効果的に減圧して気化させることができる。

[0039]

さらに、他の実施の形態としては、プランジャ26に環状溝20が形成された ものが挙げられる。図5は、プランジャ26に環状溝20が形成されたインジェ クションポンプ1の一部を拡大して示した断面図である。

[0040]

このように、プランジャ26とプランジャバレル25との摺接面において、プランジャ26に環状溝20を設けて空間部20aを形成しても本願発明の実施は可能であり、本願発明による作用効果を得ることができるものである。また、プランジャ26に環状溝20を形成することによって、環状溝20を容易に精度良く形成することができるというメリットがある。

[0041]

尚、本願発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した 発明の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本願発明の範囲内に含まれ るものであることは言うまでもない。

[0042]

【発明の効果】

本願発明によれば、カム室内の潤滑油に液体状のDME燃料が混入してしまうことによる潤滑油の潤滑性能の低下を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本願発明に係るディーゼルエンジンのDME燃料供給装置の概略構成を示した システム構成図である。



本願発明に係るインジェクションポンプのインジェクションポンプエレメント 近傍の断面を示した要部斜視図である。

【図3】

本願発明に係るインジェクションポンプの断面図であり、図3 (a) は、全体の側面図、図3 (b) は、プランジャの一部を拡大して示したものである。

【図4】


プランジャバレルのカム室寄りに環状溝が形成されたインジェクションポンプ の一部を拡大して示した断面図である。

【図5】

プランジャに環状溝が形成されたインジェクションポンプの一部を拡大して示 した断面図である。


【符号の説明】

- 1 インジェクションポンプ
- 2 インジェクションポンプエレメント
- 6 オイルセパレータ
- 11 油溜室
- 15 カム室
- 20 環状溝
- 20a 空間部
- 25 プランジャバレル
- 26 プランジャ
- 61 コンプレッサー
- 100 DME燃料供給装置
- 200 ディーゼルエンジン




図面

【図1】












【図3】







【図5】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 カム室内の潤滑油に液体状のDME燃料が混入してしまうことによる 潤滑油の潤滑性能の低下を防止する。

【解決手段】 プランジャ26が挿設されているプランジャバレル25の内周面には、3つの環状溝20がプランジャバレル25の内周面の周方向に形成されている。環状溝20によってプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面には、空間部20aが形成されている。油溜室11からプランジャ26とプランジャバレル25との摺接面に漏れ出た液体状態のDME燃料は、3つの空間部20aにおいて段階的に減圧されて気化した状態でカム室15へ漏れ出る。気化した状態でカム室15へ漏れ出たDME燃料は、カム室15に配設されたオイルセパレータ6によって潤滑油から分離され、コンプレッサー61によって吸引されて燃料タンク4へ送出される。

【選択図】

図3

特願2002-199407

出願人履歴情報

識別番号

[000003333]

1. 変更年月日

2000年10月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都渋谷区渋谷3丁目6番7号

氏 名

株式会社ボッシュオートモーティブシステム

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 4月16日

名称変更

住所変更

住 所

東京都渋谷区渋谷3丁目6番7号

氏 名

株式会社ボッシュオートモーティブシステム

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.